



HOSPITAL
Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!

Declarações de Utilidade Pública:

MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

Interessado: Hospital Mahatma Gandhi

CNES: 2058626

CNPJ: 47.078.019/0001-14

Convênio nº: 000043/2021

Aditamento nº: -

Valor: R\$300.000,00

Data da Assinatura: 20/04/2021 **Vigência:** 31/12/2021 **Prorrogada até:** 15/03/2022

UGE Pagadora: 090196

Fonte: Fundo Estadual de Saúde

II - OBJETO DO CONVÊNIO

IVESTIMENTO: Reforma e Ampliação da Cozinha e Refeitório

III – METAS

a) Quantitativas





HOSPITAL
Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!

Declarações de Utilidade Pública:

MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77

FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
Ampliar 34m ² da área existente da cozinha do Hospital Mahatma Gandhi.	Com a reforma, a cozinha que antes tinha 356m ² passará a conta com uma área de 390m ² , compreendendo parte do refeitório 2 e vestiários de funcionários, reforma da cozinha, área de produção e sanitários existentes.	Total da área após ampliação - Área atual existente = 34 m ² (Apresentação Relatório da Arquiteta com Medição após Término da Obra).	A reforma foi concluída atingindo sua meta estabelecida.	100%
Cumprir 80% das exigências descritas no LTA nº 017-20.	Reforma dos sanitários existentes; construir vestiários de funcionários da cozinha, além dos existentes; atender o dimensionamento dos ambientes de trabalho; atender fluxos operacionais; erradicar todas as falhas e deficiências de estruturas físicas detectadas que venham prejudicar a aplicação das boas práticas de fabricação, armazenamentos	Relatório demonstrando que a reforma atendeu 80% das exigências descritas no LTA.	A reforma cumpriu com as exigências estabelecidas pela VISA.	100%



HOSPITAL
Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!

Declarações de Utilidade Pública:

MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

	e distribuição e adotar gerenciamento adequado dos resíduos conforme RDC 222/2018.			
--	--	--	--	--

IV – COMENTÁRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

A execução do convênio ocorreu conforme programado.

VI – CONCLUSÃO

Diante da verificação do cumprimento total das metas e da ausência de contratempos na execução do convênio, constatamos que a parceria atingiu seus objetivos estabelecidos com sucesso.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE DADOS

Túlio Boso Fernandes dos Santos

Analista de Qualidade do Hospital Mahatma Gandhi

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Luciano Lopes Pastor

Diretor Presidente do Hospital Mahatma Gandhi

RUA DUARTINA, 1311 | JARDIM SOTO | FONE: 17 3524-9070 | CEP: 15810-150 | CATANDUVA-SP
CNPJ: 47.078.019/0001-14

JURÍDICO
H.M.G.
VISTO



SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CATANDUVA

17/03/2022

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pág. 1

No.01.000652/22

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA

45.122.603/0001-02 0163503 VIGILANCIA SANITARIA DE CATANDUVA
CNPJ/CPF Código SIA Nome

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

47.078.019/0001-14 351110201-861-000014-1-4
CNPJ/CPF Número de Cadastro - CEVS

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Razão Social / Nome

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA DUARTINA nº 1311

Logradouro, No

VILA SOTO

CATANDUVA / SP

Bairro

Município / UF

(17) 35249070

(17

15810-150

Telefone

FAX

e-mail

CEP

CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

PROGRAMADA 17/03/2022 17/03/2022
Origem do Procedimento Início (Data) Fim (Data)

- Procedimento:

01.INSPEÇÃO SANITÁRIA

- Objetivo:

Verificar o cumprimento das adequações previstas no LTA nº 017-20, que consiste na reforma e ampliação da Cozinha/Refeitório (SND) do Hospital Geral.

- Finalidade:

LICENCIAMENTO

- Ação Compartilhada:

- Pessoas contactadas:

Senhor Benedito Rodrigues - gerente hospitalar.

- Relato da situação:

Em vistoria realizada no dia 17/03/2022 a equipe formada pelos técnicos Magali Manhane e Douglas Leandro Vila constatou que as adequações e ampliações propostas no LTA aprovado de número 017-20 foram parcialmente realizadas.

Constatamos a ampliação da estrutura, com a construção de vestiários e de refeitório para os colaboradores do setor e ampliação da área útil do setor de produção (higienização de FLVs - frutas/legumes/verduras).

Constatamos a substituição de todo o piso, nova pintura, substituição das luminárias e esquadrias metálicas, portas, cantoneiras, bancadas, lavatórios e janelas do setor de produção, além da adequação da câmara fria e do setor de armazenamento de gás, doca para distribuição de alimentos e descarte de resíduos.

As intervenções constatadas atingem aproximadamente 85% do total proposto no LTA nº 017-20.

- Considerações finais:

Por todo o exposto conclui-se que o SND atende satisfatoriamente as normas sanitárias vigentes.



No.01.000652/22

As pendências em relação ao LTA nº 017-20 são relacionadas ao acabamento em setores não críticos, ou seja, de apoio.

Nada mais.

- Providências:

16. ORIENTAÇÃO TÉCNICA

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO

SATISFATÓRIO

Baixo

0

Conclusão

Risco

Prazo de Adequação

PROFISSIONAIS

Credencial

Nome

004

DOUGLAS LEANDRO VILA

013

MAGALI MANHANE

No âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa, que abrange o território do Estado de São Paulo, os inspetores assumem inteira responsabilidade de que esta inspeção foi conduzida e pautada pelos padrões da ética e declaram que não houve conflito de interesse.





HOSPITAL
Mahatma Gandhi

Uma nova vida é possível!

Declarações de Utilidade Pública:

MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1.- DADOS DA OBRA:

Proprietário:

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CNPJ: 47.078.019/0001-14

Endereço:

Rua Duartina, nº1.311, Jardim Soto

Catanduva / SP - CEP. 15.810-150

Obra:

Reforma e ampliação de prédio existente para uso de Cozinha e Refeitórios de Funcionários para adequação às novas exigências sanitárias.

Responsável pela execução da obra: -

Construtora Stocco & Zimmermann – CNPJ. 02.415.468/0001-72, I.E.- 260.154.390.119, CREA/SP 0508440.

Responsável pelo projeto: -

Arq. M. Angélica de F. Roland Padilha - CAU/SP 231.169

Área da obra:

Reforma e adequação – 256,00m² / ampliação- 34,00m² (290,00m²)

Data:

18 de janeiro de 2022

2.- CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DO IMÓVEL: -

Construção térrea, existente dentro do edifício do Hospital, com o uso destinado à cozinha e refeitórios de funcionários.

Foram construídos vestiários, duas áreas refeições, área para recebimento de mercadorias e entrega de marmitas, reorganização do fluxograma e disposição de equipamentos para melhor atender a dinâmica dos serviços.

A obra consta dos seguintes compartimentos: -

- a) Vestiários masculino e feminino;
- b) Recepção de funcionários;
- c) Refeitório de funcionários de serviços geral;
- d) Área para buffet;
- e) Higienização e secagem de utensílios;
- f) Área para display aquecido fornecimento de refeições para o refeitório dos internos;
- g) Panificação e confeitaria;



HOSPITAL

Mahatma Gandhi

Uma nova vida é possível!

Declarações de Utilidade Pública:

MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 - Proc. MJ nº 14554/90-441

- h) Sala nutricionista;
- i) Para assados e embalagens de marmitas;
- j) Área geladeiras de sucos e doces;
- k) Armários para mantimentos e utensílios;
- l) Área para preparo de sucos e café
- m) Área de cocção;
- n) Área para manuseio e preparo de carnes;
- o) Câmara fria;
- p) Área para higienização e preparo de hortifrútiis;
- q) Área de recepção e entrega de mercadorias e marmitas;
- r) Área de serviço;
- s) Sanitários;
- t) Área para dispersão de lixo;
- u) Área para armazenamento de cilindros de gás;
- v) Varanda com jardim para refeição dos funcionários da cozinha;

O prédio é construído em alvenaria de barro com estrutura de concreto armado, forro em laje de concreto coberto com telha cerâmica sobre estrutura de madeira. Todo o telhado foi revisado. As áreas de ampliação receberam telha sanduiche sobre estrutura metálica e calhas galvanizadas. As águas pluviais foram ligadas a rede existente no terreno que foram lançadas na guia da Rua Duartina. Todo a tubulação foi executada nova dentro das normas técnicas. As instalações hidráulicas e sanitárias foram devidamente revisadas e reformadas.

A instalação sanitária nova foi ligada à rede de esgoto já existente no terreno. Torneiras foram trocadas e peças sanitárias instaladas. Toda a rede encontra-se em pleno funcionamento. A instalação elétrica foi toda refeita para atender às novas cargas solicitantes pelos novos padrões de equipamentos adquiridos, todo o serviço está rigidamente dentro dos padrões exigidos pelas Normas Técnicas vigentes. Foram instalados novos pontos de iluminação. Toda a área foi revestida com piso e revestimento cerâmico de boa qualidade. A pintura de tetos, ferragens e paredes foram executadas conforme exigências técnicas. Pintura látex nos forros e esmalte nas ferragens e esquadrias de madeira. Toda a edificação recebeu acabamentos de padrão médio de boa qualidade.




HOSPITAL
Mahatma Gandhi
Uma nova vida é possível!


Declarações de Utilidade Pública:
MUNICIPAL: Lei nº 961 de 28/08/68 | ESTADUAL: Lei nº 10314 de 13/09/77
FEDERAL: Decreto de 17/09/92 – Proc. MJ nº 14554/90-441

3.- CONCLUSÃO:

O prédio apresenta ótimas condições de iluminação, ventilação e de uso ideal para o fim que se destina.

Catanduva, 18 de janeiro de 2022


Hospital Mahatma Gandhi
Presidente Dr. Luciano Lopes Pastor
Cpf.- 205.467.898/89


Arq. Maria Angélica de França Roland Padilha
Responsável pelo do laudo de conclusão
CAU/SP 231.169 - IM. 18.053

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FINALIZAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS NA COZINHA E REFEITÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS

OBRA:- Reforma e adequação de prédio existente

PROPRIETÁRIO:- HOSPITAL MAHATMA GANDHI

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:- Rua Duartina ,1.311, Vila Soto - Catanduva - SP

DATA DO RELATÓRIO:- 19/08/2022

Descrição de fotos | serviços:-

A. Refeitório de funcionários



Foto 01



Foto 02



Foto 03

Executada a ampliação do espaço para dar mais conforto, recebeu pintura lavável para melhor higienização. O espaço foi separado da entrada social para o controle do local. (Foto 01)

Criou-se um espaço para jardim de inverno com amplas janelas e porta para a ventilação e iluminação natural. A parede ao fundo recebeu pintura no tom de verde para trazer tranquilidade ao ambiente, onde serão colocados vasos com vegetação que proporcionarão a relação de natureza x ambiente construído dando ênfase à filosofia de humanização do Hospital. Nesta área existe um portão que permite a saída de emergência. (Foto 02)

Foi instalada uma nova área de autosserviço com novos equipamentos de acesso fácil e livre aos funcionários. Esse espaço recebeu piso cerâmico com grelha de alumínio para a higienização do espaço. O abastecimento dos alimentos no balcão térmico é feito através de uma circulação privativa, que leva direto à cozinha, conferindo maior controle de qualidade ao serviço prestado. Foi instalado um passador para as louças direto no comodo de higienização. (Foto 03)

B. Espaço para higienização.



Foto 04



Foto 05

Foi criada a área de transição refeitório x higienização, com novas bancadas de granito e cubas de alumínio. Nota-se na lateral esquerda a instalação de um passador que permite a transposição das louças, copos e talheres do refeitório dos internos para a higienização. Conjugada a esse espaço foi instalada a máquina industrial para a higienização dos objetos dos refeitórios. Todo o espaço recebeu revestimento cerâmico até o teto e piso cerâmico antiderrapante.

C. Espaço com balcão quente para servir o refeitório dos internos.



Foto 06



Foto 07

Esse espaço foi todo reformado com a troca de revestimento cerâmico até o teto, instalação de bancada de granito, reforma da esquadria que protege o passador de alimentos e reforma do balcão térmico com tampas, em alumínio, para a acomodação dos alimentos quentes, apresentando grande cuidado com a higiene do local. (Fotos 06 | 07)

D. Armários.



Foto 08



Foto 09



Foto 10

Os armários para o armazenamento de alimentos foram todos reformados com revestimento cerâmico, prateleiras de madeira esmaltadas e receberam estrado de plástico (Foto 08) para os alimentos não ficarem em contato com a base. A reforma dos armários objetivou a organização dos alimentos impedindo o desperdício e contaminações. Localizados em área central da cozinha esses armários otimizam o fluxograma dos serviços. (fotos 09 | 10)

E. Cozinha.



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

Na cozinha, todo o sistema de esgoto foi reformado, com ralos e grelhas de alumínio (Foto 14). Os pisos foram trocados por cerâmica esmaltada antiderrapante e os nichos sob as bancadas de granito foram revestidos com cerâmica e as mão-francesas de ferro foram substituídas por paredes de alvenaria. A janelas de ferro e vidro foram tiradas, dando espaço para grandes vãos de ventilação e iluminação naturais para a cozinha. (Foto 11)

O fogão industrial recebeu manutenção e

limpeza. Foi instalada uma grande coifa de inox sobre o fogão para dar mais conforto térmico e assim diminuir o calor e vapor condensado no local. (Foto 12) A panela de pressão industrial recebeu um ralo sifonado ao lado para o escoamento de líquido diretamente no sistema sanitário. Foi instalado um novo exaustor, com motor de última geração, para sugar todo o vapor que sai da panela e assim deixar o ambiente mais seco sem proliferação de bactérias. (Foto 13)

A área destinada à padaria foi totalmente remodelada com grandes bancadas de trabalho em granito, janela ampla para a ventilação e iluminação naturais, protegidas com telas metálicas. (Foto 15) Foi executada a cobertura em estrutura metálica e cobertura de telha sanduiche com forro em pvc branco para abrigar a ampliação da cozinha, instalando ali a área de higienização e manipulação de legumes, hortaliças e frutas distante da área de preparo e cocção de alimentos. Toda essa área tem grandes aberturas de janelas com vidros e telas para, além da iluminação e ventilação naturais, levar mais conforto aos funcionários, integrando-os à paisagem externa e proporcionando o exercício do ciclo circadiano do corpo. Através da janela é possível ver um jardim com muros pintados na cor verde. (Foto 16)

F. Câmara fria.



Foto 17



Foto 18

A câmara fria recebeu reforma no revestimento interno das paredes com painéis de PVC, estrados plásticos para o armazenamento dos alimentos, reforma na porta e tranca. (Fotos 17 | 18)

G. Varanda.




Foto 19



Foto 20

Área ampliada, construção nova, para sociabilização e descanso dos funcionários da cozinha. Com cobertura em madeira, piso cerâmico e jardim aberto, permite a entrada de luz solar e ventilação natural, promovendo a biofilia no ambiente hospitalar. (Fotos 19 | 20)

H. Entrada de serviços e retirada de marmitex.



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24

A criação da área de serviço e manutenção da cozinha, no fundo do prédio, facilita o acesso dos parceiros conveniados para retirada de marmitex, para fornecimento de cilindros de gás, para saída de emergência e acesso livre para bombeiros. Toda protegida com grades de ferro esmaltadas (Fotos 20 | 21) e coberta com policarbonato (Foto 22) permite ventilação e segurança para o armazenamento dos cilindros de gás e extintor de incêndio. (Fotos 23 | 24)